

מועצה מקומית, שוהם

פרויקט פריסת מצלמות אבטחה שוהם - 2017.

עריכה : מחלקת הביטחון והחירום



מועצה
מקומית
עוהם

מצב קיים

- * מערכת ותיקה – DIVITEL
- * מערכות מיושנות , מוגבלות מבחינה טכנולוגית.
- * כיסוי מוגבל.
- * מערכות עתירות תחזוקה יקרה.
- * מערכות פעילות :
 - גן החבל.
 - גן היובל.
 - גן הירדן.



מקום

דגשים בבחירת במערכת החדשה

* ראייה כוללת – כיסוי מרבי של אתרים, בעלי ענין, ברחבי שוהם.

* שימוש במערכת מסוג : HIKVISION

- זולה יחסית.

- יכולות מתקדמות.

- ראיית לילה.

- שידור והקלטה HD

- גמישות רבה.

* שילוב מערכת כריזה – בגנים הציבוריים.

* שילוב בין המערכת הקיימת למערכת החדשה.

* תחזוקה ל- 3 שנים על ידי הקבלן המבצע.

* הקלטה מקומית HD

* פיזור יחידות מקליטות, הקלטה במוקד, באין תקשורת – חיבור

לשרת ההקלטה, חיבור אינטרנטי.



תקציבים

*תב"ר מצלמות.

*תקנה 04 משרד החינוך

*עיר ללא אלימות



שלבבים בפרוייקט :

שלב א' :

* מחסומי כניסה : צפוני , דרומי , מודיעים.
 (4 מצלמות התרחשות ו- 4 מצלמות LPR בכל מחסום)

שלב ב' :

* ציר עמק איילון – 4 מוקדי צילום X 4 מצלמות בכל מוקד.
 * חניון נגררים.
 * נקודת הגזם.
 * גן תמר (נקודה שולטת)

* - לא בוצע * - בוצע



שלבבים בפרויקט : - המשך

שלב ג' :

- * שביל סובב מזרחי – 16 מצלמות..
- * שביל סובב מערבי – 16 מצלמות.
- * חיבור ניידת שיטור משולב – 4 מצלמות.


שלב ד' :

- * הקמת מערכת רב מוקדית לצפייה :
- בנין המועצה.
- מחלקת הביטחון.
- * מתן גישה למפקד נקודת המשטרה בשוהם.



* - בוצע * - לא בוצע



שער דרומי - מבט כללי



שער דרומי – מבט על מצלמה



שער צפוני - מבט כללי




שער צפוני - מבט על מצלמה



שער מודיעים - מבט כללי



שער מודיעים - מבט על מצלמה



מקום

שער צפוני – מצלמת LPR

Camera

Search...

מחסום דרומי

מחסום דרומי_1

מחסום דרומי_2

מחסום דרומי_3

מחסום דרומי_4

מחסום דרומי_5

מחסום דרומי_LPR

מחסום דרומי_LPR_07

מחסום דרומי_LPR_08

מחסום צפוני

מחסום צפוני_Camera1

מחסום צפוני_Camera2

מחסום צפוני_Camera3

מחסום צפוני_Camera4

מחסום צפוני_Camera5

מחסום צפוני_Camera6

מחסום צפוני_Camera7

מחסום צפוני_Camera8

שער מודעים

License Plate Number:

338

Start Time:

2017-08-13 00:00:00

End Time:

2017-08-14 23:59:59

Search

Picture

Export Picture

Details

68-723-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

68-723-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

73-233-30

Camera No. 1 Device No. 1 Camera 01 Capture Time: 2017-08-13 12:10:42 Plate No. 6872330

13/08/2017 12:10:41

Camera No. 6 Device No. 6 Camera 06 Capture Time: 2017-08-13 12:10:42 Plate No. 6872330


2017-08-13 12:18:39


2017-08-13 12:18:48



שער צפוני

כיכר אנפה – מבט כללי





עבירות פע"ר

השוואה בין ינואר עד אוגוסט 2017 לעומת 2016

