

סטטוס טיפול בממצאי קירנה  
דצמבר 2014

הערות	פערים	דרישה לטיפול	מוקד לטיפול	בי"ס
טופל		טיפול בלוחות חשמל	אזור מדעים, חדר ל"ס	תיכון שהם
טופל		טיפול בלוחות חשמל	כיתה 100	
טופל	בניית קיר גבס בקיץ 2015 לקיבוע השינוי	שינוי וארגון החדר	חדר דיאלוג	ניצנים
טופל		שינוי וארגון החדר	חדר יועצת	
בטיפול	קיץ 2015	מיגון , אין שהיה רצופה בחדר זה	שירותי מורים	
תקין				צוקים
טופל		ארגון מחדש במסגרת בינוי מנהלה	חדר מזכירות	רבין
טופל		שינוי וארגון החדר	חדר סגניות	
תקין				אבני החושן
תקין. אין המלצות מיוחדות		שמירה על מיקום ריהוט כפי שקיים כרגע	חדר יועצת	יהלום
טופל.		טיפול בלוחות חשמל	כיתות ג, 1, 2 חדר מחשבים, כניסה לה 1	אבן חן
תלמידי ה 1 לומדים בכיתה חלופית עד אשר יטופלו הממצאים	בדיקה חוזרת ב 8/12 העלתה כי ערכי הקרינה גבוליים בכיתה זו	בחינת גורם לקרינה בכיתה זו	כיתה ה 1 - ערכי קרינה גבוליים	אבן חן
טופל		ביטול שירותים והערכות לבניית שרותים חלופיים בקיץ 2015	שירותי מורים	שלהבת